

ORIENTAÇÕES GERAIS CERTIFICAÇÃO DE EPI – CAPACETE PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL E FLORESTAL



APRESENTAÇÃO

Portaria MTP nº 672 de 08 de novembro de 2021, determina que Capacetes para combate a incêndio estrutural e florestal fabricados ou importados comercializados no Brasil devem ser certificados compulsoriamente, passando por ensaios que atendam aos requisitos mínimos de segurança dos regulamentos técnicos de avaliação da conformidade desses produtos.

O ICEPEX é um organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE na certificação de Capacetes para combate a incêndio estrutural e florestal, que acompanha as discussões técnicas e a evolução do programa junto às comissões específicas de conformidade da segurança.

LEGISLAÇÃO

- Portaria MTP nº 672 de 08/11/2021;
- NR 6 (MTE) de 08/07/1978.

DEVERES DO ICEPEX DURANTE O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

- Exercer a coordenação técnica de todos os serviços inerentes à concessão, extensão (inclusão) e manutenção do Selo de Conformidade;
- Verificar a conformidade do produto às normas nacionais ou internacionais específicas, à luz dos mecanismos de amostragem e ensaios previstos na regulamentação específica;
- Não prestar qualquer informação concernente ao produto alvo da certificação, inclusive no que se refere a ensaios realizados, salva mediante autorização do cliente ou requerido pelos órgãos oficiais;
- Dar andamento ao processo apenas após o “de acordo” do cliente, referente aos custos totais do processo;
- Utilizar laboratórios capacitados e acreditados pela CGCRE ou avaliados pelo ICEPEX quando necessário.

* Mais detalhes no contrato de uso do selo de conformidade

DEVERES DO SOLICITANTE DURANTE O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

A077 - Orientações Gerais – Certificação de EPI - Capacete para combate a incêndio estrutural e florestal - Rev. 00 - Data: 11/07/2025

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

- Encaminhar para o ICEPEX os documentos solicitados para a entrada e finalização do processo;
- Utilizar o Selo da conformidade, tão somente no(s) produto(s) certificado(s) pelo ICEPEX;
- Recolher junto ao ICEPEX os custos do processo, das amostragens, auditorias ou visitas técnicas, despesas adicionais de viagens e dos ensaios a serem realizados nas amostras ensaiadas;
- Facilitar o acesso do pessoal do ICEPEX contratado, ou subcontratado aos estoques de produto acabado.
- Implementar, nos prazos avençados, as recomendações do ICEPEX, quanto às ações corretivas decorrentes das não-conformidades detectadas.

* Mais detalhes no contrato de uso do selo de conformidade

MODELOS DE CERTIFICAÇÃO

A certificação de capacetes para combate a incêndio estrutural e florestal deve ser realizada adotando-se os seguintes modelos:

- Modelo de certificação de Situação para Produto Avaliado no Exterior – SPAE -** para capacetes para combate a incêndio estrutural e florestal com certificação de conformidade estrangeira;
- Modelo de certificação 7** - para capacetes para combate a incêndio estrutural e florestal com certificação de conformidade nacional.

Modelo SPAE (Situação para Produto Avaliado no Exterior)

Este modelo de certificação envolve a verificação das atividades de avaliação da conformidade executadas por um organismo de certificação estrangeiro. Abrange a avaliação inicial, que consiste de análise da documentação gerada no

exterior, seguida de avaliação de manutenção em caso de certificado de conformidade estrangeiro emitido sem prazo de validade, com prazo de validade indeterminado ou com prazo de validade superior a cinco anos. A etapa de manutenção consiste na verificação da manutenção da validade do certificado de conformidade gerado no exterior.

Modelo 7

Este modelo de certificação envolve avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas na fábrica, incluindo avaliação do SGQ e do processo produtivo, seguida de avaliação de manutenção por meio de avaliação periódica do SGQ.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- Contrato (1ª Certificação e Manutenção);
- Aprovação do Orçamento;
- Solicitação de Certificação – F009;
- Memorial Descritivo;
- Instruções de uso;
- Documento que ateste a conformidade das matérias-primas;
- Fotos dos produtos;

VALIDADE DO CERTIFICADO

Modelo de Certificação SPAE – Quando o modelo de certificação adotado for o SPAE, o certificado terá validade equivalente ao certificado de conformidade estrangeiro e certificado de conformidade do SGQ estrangeiro ou relatório de acompanhamento de produção, emitidos por organismo de terceira parte, acreditado por membro signatário de acordo multilateral do IAF, e em nome do fabricante ou importador do equipamento.

Em caso de certificado de conformidade estrangeiro emitido sem prazo de validade, com prazo de validade indeterminado ou com prazo de validade superior a cinco anos, o prazo de validade do certificado de conformidade emitido pelo ICEPEX será limitado a 5 (cinco) anos.

Modelo 7 - Quando o modelo adotado for o modelo 7, o certificado emitido pelo ICEPEX terá validade de 5 (cinco) anos. Após a emissão do certificado de conformidade, o ICEPEX deve programar e realizar as avaliações de manutenção, no SGQ do processo produtivo na unidade fabril e no importador, quando houver, de acordo com os prazos abaixo:

a) a cada 20 meses, caso a unidade fabril e o importador possuam SGQ certificado com base na ISO 9001 ou ABNT NBR ISO 9001, dentro da validade; e

b) a cada 12 meses, caso a unidade fabril e o importador não possuam SGQ certificado com base na ISO 9001 ou ABNT NBR ISO 9001.

TÉRMINO, REDUÇÃO, SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA CERTIFICAÇÃO

Quando uma Não Conformidade com os requisitos de certificação é fundamentada, em qualquer atividade de certificação, o ICEPEX considerará e decidirá sobre a ação apropriada a ser tomada, podendo ser as seguintes:

- Continuação de certificação de acordo com as condições especificadas pelo ICEPEX (por exemplo, aumento de manutenção);

- Redução do escopo de certificação para remover variantes do produto não conforme;
- Suspensão da certificação pendente de ações corretivas pelo cliente;
- Cancelamento da certificação.

Quando houver término, suspensão, redução de escopo ou cancelamento, o ICEPEX notificará o solicitante através de ofício. A partir do prazo estipulado no ofício enviado, o ICEPEX conduzirá avaliação das ações tomadas pelo solicitante.

FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS

Para conhecer o fluxograma dos nossos processos, acesse o nosso site na área de Instruções>Certificação de Produtos>Fluxograma de Processo.

DÚVIDAS/CONTATOS

Endereço: Av. Guido Caloi, 1000 – Torre 5 – 4º Andar – Sala 404 – Jardim São Luís – CEP: 05802-140 - São Paulo – SP.

Email: icepex@icepex.org.br

PABX: (55 11) 3202-2660